

Odkaz na instruktážní video pro odstraňování vodního kamene u sprchových hlavic

V tryskách se může při horší kvalitě vody usazovat vodní kámen. Ty se zanesou a vznikne uvnitř sprchy větší tlak, který způsobí deformaci spojů a následnou netěsnost. Sprcha 26578400 (použitá v bytech) má funkci k rychlému odstranění vodního kamene a ten spočívá v jednoduché údržbě.

Na tomto odkazu najdete video, kde výrobce na tento problém upozorňuje a dále video návod na údržbu:

<http://www.hansgrohe.cz/articledetail-crometta-horni-sprcha-160-1jet-nizkotlaka-26576000.html?fsid=&pageid=&q=#l=product-variant>

V dnešní době se už vyrábí 90 % sprch s tímto systémem.